Dated: 17.07.2025

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. LSG/UDAIPUR/FIRENOC/2025-26/53783

Certified that the ST. MARY'S CONVENT SR SEC SCHOOL (name of the building or premises) at NEW FATEHPURA, UDAIPUR (address) comprised of GROUND FLOOR basement(s) and TWO UPPER FLOORS (upper floors) owned/ occupied by ST. MARY'S CONVENT SR SEC SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 07.07.2025 (date of inspection) in the presence of KIRAN PRAVA JOJO (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy up to classes XII (X/XII) With effect from 17.07.2025 for a period of TWO years in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- प्रतिवर्ष स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र (१००/- के स्टाम्प पर) ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा साव ही प्रतिवर्ष स्वल का अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो वार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निकशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- 4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- 5. यदि राज्य सरकार या निजम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होजा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेंगा व फायर सिस्टम कार्यस्त नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व प्रम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील रिथित में रखने को बाध्य होंगे।
- 8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- 9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- 10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- ।। रोप लेंडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- 12. यह अधिन सुरक्षा प्रमाणपत्र अधिन सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र वतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
- 14. यह अनापति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रुफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- 15. इस स्थल पर हुक्का बार निषेध रहेगा जिसका मुख्य प्रवेश द्वार व सदृश्य स्थानो पर बोर्ड के रूप में प्रदर्शित किया जाना होगा।
- 16. उक्त शर्तों की अव्हेलना करने या पाये जाने पर यह अनापत्ति-प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समा जावेगा तथा किसी भी प्रकार की अग्नि-दुर्घटना कारीत होती है तो अधिभोगी स्वयं जिम्मेदार रहेगा

Issued on 17.07.2025 (date of issue) at UDAIPUR (place) by \*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:

Name : Designation : मुख्य अग्निशमन अधिकारी

Name & Address of Department/ Office: नगर निगम, उदयपुर

To ST. MARY'S CONVENT SR SEC SCHOOL, NEW FATEHPURA, UDAIPUR (Name & Address of the Institution)